



CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable 610 TK 518 alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Ujina, faena Cordillera.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	11/02/2025	Próxima Ejecución de Servicio	2026

María Canales Guerrero

Rut: 11.555.231-7

Responsable técnico



CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable 660 TK 006 alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Ujina, faena Cordillera.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	14/01/2025	Próxima Ejecución de Servicio	2026

María Canales Guerrero

Rut: 11.555.231-7

Responsable técnico



CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable 660 TK 007 alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Ujina, Faena Cordillera.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	21/01/2025	Próxima Ejecución de Servicio	2026

María Canales Guerrero

Rut: 11.555.231-7

Responsable técnico



CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable 660 TK 1004 alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Ujina, Faena Cordillera.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	05/03/2025	Próxima Ejecución de Servicio	2026

María Canales Guerrero

Rut: 11.555.231-7

Responsable técnico



CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable 610 TK 451 alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Ujina, faena Cordillera.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	28/01/2025	Próxima Ejecución de Servicio	2026

María Canales Guerrero

Rut: 11.555.231-7

Responsable técnico