

CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APLICADO

SANITIZACIÓN				
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020	
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO	
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable TK 517 alimentado desde planta de				

Area tratada: **Estanque de abastecimiento de agua potable TK 517** alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Ujina, faena Cordillera.

FECHA DE SERVICIO				
FECHA DE EJECUCIÓN	07/10/2025	Próxima Ejecución de Servicio	10 / 2026	

María Canales Guerrero Rut: 11.555.231-7

Responsable técnico