



CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APPLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable 350 TK 002 alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Puerto, faena Puerto Patache.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	19/03/2025	Próxima Ejecución de Servicio	2026

María Canales Guerrero
Rut: 11.555.231-7
Responsable técnico



CERTIFICADO SANITIZACIÓN DE ESTANQUE

RESITER SA

RUT: 89.696.400-3

DIRECCION: AV. LOS CONQUISTADORES 2752, PROVIDENCIA, SANTIAGO

RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SANITIZACION: 8598

Por medio del presente se extiende este certificado a **COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI**, ubicado en **Pica**, región de Tarapacá, una vez realizadas las labores de sanitización y desinfección.

TRATAMIENTO APPLICADO

SANITIZACIÓN			
INGREDIENTE ACTIVO	HIPOCLORITO DE SODIO 10%	RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN	RE 8598 / 07.07.2020
CONCENTRACIÓN	5 ppm	MODO ACCIÓN	CONTACTO
Área tratada: Estanque de abastecimiento de agua potable 350 TK 045 alimentado desde planta de producción de agua potable PAP Puerto, faena Puerto Patache.			

FECHA DE SERVICIO			
FECHA DE EJECUCIÓN	25/03/2025	Próxima Ejecución de Servicio	2026

María Canales Guerrero
Rut: 11.555.231-7
Responsable técnico